

 Çevre Ölçüm Laboratuvarı Madencilik Danışmanlık İnşaat Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti.	Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon Tarih/No	Sayfa No
	LLST.03	18.12.2018	-/00	1 / 3
	ÖLÇÜM VE ANALİZ LİSTESİ			

GÜNCELLEME TARİHİ: 12.02.2025

SIRA NO	İLGİLİ MEVZUAT	KAPSAM	ÖLÇÜM /ANALİZ PARAMETRE	ÖLÇÜM ANALİZ METODU	METOT NO	AKREDİTASYON DURUMU
1	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği	Baca Gazı	Gaz Halindeki Her Bir Organik Bileşiğin (VOC) Kütle Derişiminin Tayini	Örnekleme Tüpü (Aktif Karbon) ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu GC-MS	TSE CEN/TS 13649	AKREDİTASYON MEVCUT
2	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik	Baca Gazı	Bacalarda Gaz Akış Hız ve Debi Tayini	Numune Alma ve Analiz: L Tipi ve S Tipi Pitot Tüp	TS ISO 10780	AKREDİTASYON MEVCUT
3	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik	Baca Gazı	Bacalarda Gaz Akış Hız ve Debi Tayini	S Tipi Pitot Tüp	EPA Metot 2	AKREDİTASYON MEVCUT
4	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik	Baca Gazı	Baca Gazında Nem Tayini	Gravimetrik Metot Volumetrik Metot	EPA Metot 4	AKREDİTASYON MEVCUT
5	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik	Baca Gazı	Kükürtdioksit (SO ₂) Kütle Derişiminin Tayini	Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu	TS ISO 7935	AKREDİTASYON MEVCUT
6	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik	Baca Gazı	Karbonmonoksit (CO) ve Karbondioksit (CO ₂) Kütle Derişimlerinin Tayin	Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu	TS ISO 12039	AKREDİTASYON MEVCUT
7	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik	Baca Gazı	Oksijen (O ₂) Kütle Derişimlerinin Tayini	Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu	TS ISO 12039	AKREDİTASYON MEVCUT
8	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik	Baca Gazı	Azot monoksit (NO), Azot Dioksit (NO ₂) ve Azot Oksit (NO _x) Emisyonlarının Tayini	Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu	EPA CTM 022	AKREDİTASYON MEVCUT
9	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği	Baca Gazı	Duman Yoğunluğunun (İslilik) Tayini	Bacharach Yöntemi	TS 9503	AKREDİTASYON MEVCUT
10	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik	Baca Gazı	Baca Dışı Örnekleme İle Toz Emisyon Miktarının Tayini	Gravimetrik Metot	EPA Metot 5	AKREDİTASYON MEVCUT

 Çevre Ölçüm Laboratuvarı Madencilik Danışmanlık İnşaat Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti.	Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon Tarih/No	Sayfa No
	LLST.03	18.12.2018	-/00	2 / 3
	ÖLÇÜM VE ANALİZ LİSTESİ			

GÜNCELLEME TARİHİ: 12.02.2025

SIRA NO	İLGİLİ MEVZUAT	KAPSAM	ÖLÇÜM /ANALİZ PARAMETRE	ÖLÇÜM ANALİZ METODU	METOT NO	AKREDİTASYON DURUMU
11	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik	Baca Gazı	Baca İçi Örnekleme İle Toz Emisyon Miktarının Tayini	Gravimetrik Metot	EPA Metot 17	AKREDİTASYON MEVCUT
12	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik	Baca Gazı	Tozun Düşük Aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini (5-50 mg/m ³)	Gravimetrik Metot	TS EN 13284-1	AKREDİTASYON MEVCUT
13	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik	Baca Gazı	Tanecikli Maddenin (Toz) Kütle Derişiminin Tayini (20-1000 mg/m ³)	Gravimetrik Metot	TS ISO 9096	AKREDİTASYON MEVCUT
14	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği	Baca Gazı	Yaş-Kuru Termometre Metodu ile Nem Tayini (≤ 100 °C Baca Sıcaklığı için)	İşletme İçi Metod	(LSÇT.04) EPA 4 Metod ReferansYöntem olarak modifiye edilmiştir.	AKREDİTASYON MEVCUT
15	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik	Baca Gazı	Nem Probu ile Nem Tayini (≤ 180 °C Baca Sıcaklığı için)	İşletme İçi Metod	(LSÇT.04) EPA 4 Metod ReferansYöntem olarak modifiye edilmiştir.	AKREDİTASYON MEVCUT
16	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği	Ortam Havası	Askıda Tanecikli Maddenin PM 10 Kütle Derişimlerinin Tayini	Gravimetrik Metot	TS EN 12341	AKREDİTASYON MEVCUT
17	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği	Ortam Havası	Askıda Tanecikli Maddenin PM10 Kesrinin Tayini	Gravimetrik Metot	EPA 40 CFR 50 AppJ	AKREDİTASYON MEVCUT
18	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği	Ortam Havası	Çöken Toz Tayini	Gravimetrik Metot	TS 2342	AKREDİTASYON MEVCUT
19	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği	Ortam Havası	Çevre Havasında BTEX Derişiminin Tayini (Benzen, Toluen ,Etil Benzen, Ksilen)	Ölçüm: Pasif Numune Alma Analiz:GC MS Metodu	TS EN 13528-1,2,3 İşletme İçi Metod (LSÇT.17)	AKREDİTASYON MEVCUT
20	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği	Ortam Havası	Çevre Havasında Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini	Ölçüm:Pasif Numune Alma Analiz:GC MS	TS EN 13528-1,2,3 İşletme İçi Metod (LSÇT.17)	AKREDİTASYON MEVCUT

 Çevre Ölçüm Laboratuvarı Madencilik Danışmanlık İnşaat Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti.	Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon Tarih/No	Sayfa No
	LLST.03	18.12.2018	-/00	3 / 3
	ÖLÇÜM VE ANALİZ LİSTESİ			

GÜNCELLEME TARİHİ: 12.02.2025

SIRA NO	İLGİLİ MEVZUAT	KAPSAM	ÖLÇÜM /ANALİZ PARAMETRE	ÖLÇÜM ANALİZ METODU	METOT NO	AKREDİTASYON DURUMU
21	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği	Baca Gazı	HCl, HF, HBr, Cl ₂ , Br ₂ (Numune Alma)	İzokinetik Olmayan Numune Alma	EPA 26	-
22	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik	Baca Gazı	HCl, HF, HBr, Cl ₂ , Br ₂ (Numune Alma)	İzokinetik Numune Alma	EPA 26 A	-
23	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik	Baca Gazı	HCl Numune Alma	Adsorbsiyon Metodu	TS EN 1911	-
24	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik	Baca Gazı	HF, F ₂ Numune Alma	Absorpsiyon Metodu	EPA 13A	-
25	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik	Baca Gazı	HF, F ₂ Numune Alma	Adsorbsiyon Metodu	ISO 15713	-
26	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği	Ortam Havası	HCl , HF , NH _x , NO ₂ , O ₃ , SO ₂ , NO , H ₂ S	Pasif Numune Alma Metodu	TS EN 13528-1,2	-